

接头说明书

执行标准：JB/T7056-2008

- 1.使用前注意检查元件在运输过程中是否有损坏，并遵守各项技术要求：最高使用压力：1.0Mpa；使用环境温度：-5 ~ 60℃；
- 2.不能在有阳光长期照射及对产品有腐蚀的环境下使用；
- 3.连接管路时注意螺纹牙型是否匹配，密封带缠绕时不可超过螺纹端面；
- 4.软管端口平齐，插入时请用力旋转插入。